

## NOTÖFFNUNG VON SAFES UND TRESORTÜREN

Liebe Online-Leser,

eine wesentliche Aufgabe der Stacke Servicemannschaft besteht in der Durchführung von Notöffnungen an den verschiedensten Sicherheitsbehältnissen. Dies sind im Allgemeinen Wertschutzschränke, Safes, Tresore und Tresorräume höherer RAL, VdS und CEN Widerstandsklassen, aber auch häufig Tresore in Geldausgabeautomaten und Depositsystemen.



Aufbruch eines Geldautomaten

Die Gründe für den Bedarf einer Notöffnung sind dabei vielschichtig. Meist kollabiert ein älteres oder nicht, bzw. unzureichend, gewartetes mechanisches Schlosssystem aber auch dilettantische oder erfolglose Einbruchversuche hinterlassen oft ein nicht mehr zu öffnendes Wertbehältnis. In einigen Fällen war eine Fehlfunktion oder - Programmierung des Alarmsystems schuld an der elektronischen Voll-Versperrung des Gesamtsystems durch die Sperrfunktion der Einbruchmeldeanlage. Vermehrt festzustellen ist aktuell allerdings, dass der Einsatz infolge eines unsachgemäßen Einbaus eines modernen elektronischen Codeschlusses erfolgen muss. Hierbei wird vielfach eine unsachgemäße Anbindung des elektronischen Verschlusses an das Riegelwerk diagnostiziert, was dann, neben dem zweifelhaften Sicherheitsniveau des Wertbehältnisses selbst, zu schleichendem Versagen des Verschlusses führt. Letzteres ist für den Betreiber besonders ärgerlich. In diesem Zusammenhang können wir nur für den ausschließlichen Einsatz kompetenter autorisierter Servicetechniker der Herstellerfirmen plädieren.



**SICHER. SORGLOS. STACKE.**

**STACKE SAFE NEWS – September 2020**



Fehlerhafte Umrüstung eines Wertschutzschrankes

Sie werden Verständnis dafür haben, das wir aus Gründen der Geheimhaltung und potentieller Nachahmungstäter Details und Taktiken einer erfolgreichen Notöffnung nicht preisgeben werden. Unsere Servicetechniker gehören zu den erfahrensten Tresor- und Riegelwerkbauern unseres nun über 150 Jahre alten Herstellerbetriebes. Es sei aber an dieser Stelle vermerkt, dass auch unsere langjährigen, fachlich hoch qualifizierten und mit modernster Technik ausgestatteten Techniker erhebliche Zeit benötigen, um in ein hochwertiges Sicherheitsbehältnis „einzubrechen“.

Allerdings bekommt auch der ein oder andere Kunde den niedrigen Standard von gering oder nicht zertifizierten Wertbehältnissen in Form einer „Schnellöffnung“ durch unsere Techniker eindrucksvoll vor Augen geführt. Wie bereits erwähnt, haben aber auch unsachgemäße Reparaturversuche oft eine leichte Überlistbarkeit der Sicherheitseinrichtungen des Tresors zu Folge.

In einigen besonders schweren Fällen musste ein „Mann-Durchbruch“ in der Tresorwandung geschaffen werden, um die Schösser der Tresortüre von der Innenseite zu manipulieren



Mannloch einer Kernbohrung

Sekundäres Ziel der Notöffnungen ist auf jeden Fall die Möglichkeit einer ordnungsgemäßen, versicherungs- und zertifikatskonformen Wiederherstellung des Wertbehältnisses. Im Fazit können wir aus Erfahrung auf jeden Fall zur einer angemessenen Wartung älterer





**SICHER. SORGLOS. STACKE.**

**STACKE SAFE NEWS – September 2020**

mechanischer Schosssysteme und Riegelwerke raten. Jedenfalls ist der Einbau eines modernen elektronischen Schlosssysteme wegen der damit verbundenen Redundanz und der insgesamt geringeren Ausfallwahrscheinlichkeit eine wirklich gute Option. Allerdings ist auch in diesem Fall eine periodische Wartung der Riegelwerke angeraten.

Sollten sie also vor der Herausforderung stehen, ältere Wertschutzschränke oder Tresortüren oder Schlosssysteme proaktiv zu warten, sprechen Sie uns gerne an.

**IHR STACKE TRESOR TEAM**